

Schiesstandrichtlinien – Kommentare

Stand: 25. Juni 2018

RiLi-Nummer	Kommentar 1	Kommentar 2
2.3.8.1	Die dort im Absatz 2 angegebene BGV 8 ist nur noch in Teilen gültig. Der Klammerausdruck in der letzten Zeile sollte geändert werden in: Brandschutzzeichen F 005 der ASR A1.3	Streiche: beziehungsweise BGV 8
2.3.8.1	Die RiLi sieht im ersten Absatz vor, dass geeignete Feuerlöscher ... in jedem Schützenstand nahe der Zugänge anzubringen sind.	Streiche: Schützenstand Setze: Schießstand
2.5.3	Die Energieangabe von 500 J in der 5. Zeile der Seite 17 ist hier falsch	Die Zeile muss heißen: 1.500 J < E ₀ ≤ 7.000 J: bis 30 m
2.7.2	In der Materialeinsatztabelle sind die Waffenbezeichnungen KW und VL entbehrlich	Streiche alle KW und VL Bezeichnungen
2.7.3	Der Klammerbezug (Nummer 5.1.7) ist falsch.	Richtig muss der Klammerbezug (Nummer 5.1.8) heißen.
2.8.5.7	Der Hinweis im dritten Absatz auf 5.1.7 ist falsch	Richtig muss hier auf 5.1.8 verwiesen werden.
3.1.1	Im ersten Absatz wird auf eine Zeichnung 3.1.9 verwiesen. Diese Zeichnung gibt es nicht.	Änderung in Zeichnung 3.1.1
3.1.2.1	Im ersten Absatz sind die Bezüge 2.8.2 und 2.8.3 im Klammerbegriff falsch.	Sie müssen richtig heißen 2.7.2 und 2.7.3
3.1.2.2	2. Satz: Rechtschreibfehler o.Ä.	Ändern in o.ä.
3.1.2.5	1. Satz: Rechtschreibfehler o.Ä.	Ändern in o.ä.
3.1.2.6.1	1. Satz: Rechtschreibfehler keine speziellen Bekleidung	Ändern in keiner speziellen Bekleidung
3.1.4.1	2. Satz: ...der Bezug auf die Beleuchtungswerte in 2.5.2 ist falsch.	Der Bezug ist in 2.4.2 zu ändern.
3.1.4.1	Rechtschreibfehler in der Abbildung. Meßfehler	Ändern in Messfehler
3.2.3	2. Absatz der Hinweis auf 3.1.6 ist der falsche Verweis	Ändern in 3.1.5